

## Dossier spécial – Travaux du PAPI

Protection de la cote Nord du village compris entre la Moulinatte et le Goisil.

Reportages et point sur l'avancement des travaux dans la zone du Goisil.

*(photos prises le 15 février 2020)*



Pose de palplanches en  
remplacement des gabions





Le contournement du bassin de l'école de voile est en cours.

La pose des palplanches n'heurte pas trop l'œil du promeneur et ne cache pas la vue sur la ligne d'horizon.

Les ouvrages métalliques feront l'objet en fin de chantier d'un habillage, dont la nature à ce jour n'est pas encore décidée.



La pose des empièvements le long de la piste cyclable en direction de St Martin est bien avancée malgré les fortes pluies de ces derniers mois; elle concerne le tronçon entre la Moulinatte et la plage de la Charge Neuve du Goisil.

A l'issue des travaux, la piste cyclable Goisil <> St Martin (fermée au public) totalement défoncée par les engins de travaux sera remise en état à une date ultérieure et non connue à ce jour. Il est fort probable qu'elle restera fermée durant la période estivale. Une voie alternative est en cours de réflexion.